

Nr zlecenia: ZLECENIE ZGODNIE Z UMOWĄ

z dnia: 2026/05/18

**Zleceniodawca:**

BPCE Equipment Solutions Polska Sp. z o.o.  
ul. Łucka 9  
00-842 Warszawa

**Rzeczoznawca:**

Sebastian Kurmanowski upr.AUTOCONS 1234,RS01444.



## OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu na potrzeby sprzedaży.

### PODSTAWA OPINII

- Zlecenie właściciela zgodnie z obowiązującą umową.
- Oględziny pojazdu w dniu 20.05.2026r. na parkingu w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.
- Karta pojazdu (scan) seria/numer KP/AAC6403923.
- Instrukcja określania wartości pojazdów nr 01/2016 oraz 01/2024.

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (\*)

Dane: [T] V-2026

|                 |                                            |                   |                                          |
|-----------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Rodzaj pojazdu: | <b>Samochód osobowy*</b>                   | VIN:              | <b>1 C 4 H J X E U X J W 2 1 8 8 8 5</b> |
| Marka:          | <b>JEEP</b>                                | Nr rejestracyjny: | <b>RZ9603U</b>                           |
| Model pojazdu:  | <b>Wrangler Unlimited JL CRD MR`19 E6d</b> | Nr Info-Ekspert:  | <b>316-00754</b>                         |
| Wersja:         | <b>Sahara Aut.</b>                         | Rok produkcji:    | <b>2018</b>                              |

|                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Wskazanie drogomierza              | 116702 km                                        |
| Data pierwszej rejestracji         | 2018/09/28                                       |
| Data ważności badania technicznego | 2024/11/09                                       |
| Rodzaj nadwozia                    | z dachem twardym z tworzywa 5 drzwiowe 5 osobowe |
| Dop. masa całkow.                  | 2585 kg                                          |

|                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem samoczynnym       |
| Pojemność / Moc silnika                             | 2143 ccm / 147kW (200KM)     |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16             |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                 |
| Rodzaj napędu                                       | 4WD (4x4)                    |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | SZARY 2-warstwowy typu mika  |

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                                                                                                          | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                                                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół                                                                                                           | 31   | Reflektory automatycznie włączane                                                                 |
| 2    | Bezkluczykowy system dostępu do pojazdu Keyless Enter-n-Go                                                                                          | 32   | Reflektory przednie LED                                                                           |
| 3    | Czujniki parkowania - przód                                                                                                                         | 33   | Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie                                                            |
| 4    | Czujniki parkowania - tył                                                                                                                           | 34   | Stabilizator osi przedniej                                                                        |
| 5    | Dach twardy (Hard Top) lakierowany w kolorze nadwozia                                                                                               | 35   | Stabilizator osi tylnej                                                                           |
| 6    | Dyferencjał osi przedniej otwarty                                                                                                                   | 36   | Sterowanie radiem w kierownicy                                                                    |
| 7    | Dyferencjał osi tylnej otwarty                                                                                                                      | 37   | Stopnie boczne rurowe                                                                             |
| 8    | Dywaniki przód/tył                                                                                                                                  | 38   | System alarmowy automatyczny E-Call                                                               |
| 9    | Fotel kierowcy regulowany manulanie w 6 kierunkach                                                                                                  | 39   | System Apple Carplay                                                                              |
| 10   | Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach                                                                                                            | 40   | System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu Keyless Enter-n-Go z przyciskiem Start/Stop |
| 11   | Funkcja Android Auto                                                                                                                                | 41   | System kontroli trakcji BLD                                                                       |
| 12   | Gniazdo 12V                                                                                                                                         | 42   | System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS                                           |
| 13   | Gniazdo 12V w bagażniku                                                                                                                             | 43   | System przeciwdziałający przewróceniu się pojazdu ERM                                             |
| 14   | Immobilizer                                                                                                                                         | 44   | System stabilizacji toru jazdy ESC                                                                |
| 15   | Kamera cofania Park View                                                                                                                            | 45   | System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA                                                    |
| 16   | +Kierownica ogrzewana                                                                                                                               | 46   | System ułatwiający zjazd z dużych pochyłości HDC                                                  |
| 17   | Kierownica pokryta skórą                                                                                                                            | 47   | System wspomagania nagłego hamowania                                                              |
| 18   | Klimatyzacja automatyczna                                                                                                                           | 48   | Szyby przednie regulowane elektrycznie                                                            |
| 19   | Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym                                                                                                               | 49   | Szyby tylne przyciemniane                                                                         |
| 20   | Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie                                                                                                        | 50   | Światła do jazdy dziennej LED                                                                     |
| 21   | Nadkola w kolorze nadwozia                                                                                                                          | 51   | Światła p/mgielne przednie LED                                                                    |
| 22   | Ogranicznik prędkości aktywny                                                                                                                       | 52   | Światła tylne LED                                                                                 |
| 23   | Ośłona chłodnicy w kolorze nadwozia                                                                                                                 | 53   | Światła z automatyczną regulacją kąta pochylenia                                                  |
| 24   | Ośłona skrzyni rozdzielczej                                                                                                                         | 54   | +Tarcze kół ze stopów lekkich 17                                                                  |
| 25   | Ośłona zbiornika paliwa                                                                                                                             | 55   | Tempomat                                                                                          |
| 26   | Ośłony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi                                                                                                 | 56   | Usługi Uconnect LIVE Services                                                                     |
| 27   | Oświetlenie wnętrza Ambiente (LED)                                                                                                                  | 57   | Wykładzina bagażnika                                                                              |
| 28   | Pałąk bezpieczeństwa                                                                                                                                | 58   | Wyświetlacz 7" TFT kolorowy                                                                       |
| 29   | Pałąk przedni z lampą oświetlenia wnętrza z wyłącznikiem                                                                                            | 59   | Zamek centralny                                                                                   |
| 30   | Poduszki powietrzne boczne przednie                                                                                                                 | 60   | Złącze "USB"                                                                                      |
| L.p. | Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego                                                                                          |      |                                                                                                   |
| 1    | Audio System Alpine<br>Głośnik subwoofer<br>Głośniki 6 szt.<br>Wzmacniacz audio 460W                                                                |      |                                                                                                   |
| 2    | Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego<br>Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego<br>Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego |      |                                                                                                   |
| 3    | Komputer pokładowy z wyświetlaczem, wskaźnikami temperatury i kompasem                                                                              |      |                                                                                                   |

- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Komputer pokładowy
- Kompas
- 4 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 5 Pakiet dla palących
- Zapalniczka
- Popielniczka
- 6 Pakiet świateł Premium LED
- Światła z automatyczną regulacją kąta pochylenia
- Czujniki parkowania - przód
- Reflektory przednie LED
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła tylne LED
- Światła p/mgielne przednie LED
- 7 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- 8 System multimedialny uconnect 8.4 z nawigacją satelitarną
- System nawigacji satelitarnej
- System multimedialny uconnect 8.4

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier metalizowany
- 2 Pakiet Premierowy (dopłata)
- System nawigacji satelitarnej
- Fotel kierowcy podgrzewany
- Fotel pasażera podgrzewany
- Światła z automatyczną regulacją kąta pochylenia
- Tapicerka foteli ze skóry
- Podsufitka
- Czujniki parkowania - przód
- Reflektory przednie LED
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła tylne LED
- System monitorowania martwego pola BSM
- Bezkluczykowy system dostępu do pojazdu Enter&Go
- System multimedialny uconnect 8.4
- Światła p/mgielne przednie LED

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ |          |          |     |          | Bieżnik [mm]        |      |
|-----------------|------------|----------|----------|-----|----------|---------------------|------|
| Przednie lewe:  | *BF        | GOODRICH | It255/75 | R17 | 111/108Q | MUD TERRAIN T/A KM2 | 12,0 |
| Przednie prawe: | *BF        | GOODRICH | It255/75 | R17 | 111/108Q | MUD TERRAIN T/A KM2 | 12,0 |
| Tylne lewe:     | *BF        | GOODRICH | It255/75 | R17 | 111/108Q | MUD TERRAIN T/A KM2 | 12,0 |
| Tylne prawe:    | *BF        | GOODRICH | It255/75 | R17 | 111/108Q | MUD TERRAIN T/A KM2 | 12,0 |

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

- KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ ( + )
- Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2018/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 4 miesiące później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.
- KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE ( + )
- Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.
- KOREKTA ZA PRZEBIEG ( + )
- Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 152 800 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 36 098 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 4,69%.

KOREKTY RÓŻNE:

Aktualność badań technicznych ( - )

Podstawą do zastosowania korekty jest wada prawna w postaci zakazu użytkowania pojazdu na dzień 2026/05/22, koszt wykonania wymaganego badania technicznego jak też, szczególnie w przypadku pojazdów wieloletnich i trwale wyłączonych z eksploatacji, ewentualna konieczność przeprowadzenia usprawniającej pojazd naprawy.

Wartość korekty została oszacowana automatycznie, na podstawie okresu eksploatacji pojazdu: 92 mies.

Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu ( - )

Zdecydowanie chętniej kupowane są pojazdy o udokumentowanym stanie technicznym, potwierdzonym książką serwisową przeglądów technicznych i napraw. W praktyce użytkowania samochodów w Polsce wykonywanie przeglądów okresowych w sieci serwisowej producenta jest stosowane w początkowym okresie, zwykle nie przekraczającym 5 lat. Brak dokumentacji serwisowej szczególnie w pierwszych latach użytkowania pojazdu może być powodem stosowania korekty ujemnej a regularne wykonywanie przeglądów starszych pojazdów udokumentowane w książce serwisowej lub rachunkami i potwierdzone dobrym stanem technicznym pojazdu korekty dodatniej.

Stwierdzone braki i uszkodzenia ( - )

Jeden klucz ( - )

KOREKTY RÓŻNE RAZEM ( - )

KOREKTA ZA OGUMIENIE ( + )

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                   | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej                          |      |         |
| 2    | Drzwi boczne przednie | L     | Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej |      |         |
| 3    | Drzwi boczne przednie | P     | Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej |      |         |
| 4    | Drzwi boczne tylne    | L     | Zadrapania powłoki.                                  |      |         |
| 5    | Drzwi boczne tylne    | P     | Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej |      |         |
| 6    | Próg                  | L     | Zadrapania powłoki.                                  |      |         |
| 7    | Łotnik tylny          | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                       |      |         |



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu            | L / P | Rodzaj uszkodzenia           | Opis | Fot. nr |
|------|---------------------------|-------|------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni           |       | Odpryski powłoki.            |      |         |
| 2    | Krata wlotu powietrza     |       | Odpryski powłoki lakierowej  |      |         |
| 3    | Obudowa lusterka bocznego | L     | Zadrapania.                  |      |         |
| 4    | Obudowa lusterka bocznego | P     | Zarysowania                  |      |         |
| 5    | Zderzak tylny             |       | Zarysowany                   |      |         |
| 6    | Szyba przednia            |       | Odpryski warstwy zewnętrznej |      |         |

- Zaczep holowniczy tylny lewy- zarysowania.
- Poszerzenie błotnika tp- odpryski powłoki lakierowej.
- Poszerzenie błotnika tl- odpryski powłoki lakierowej.Zadrapania.
- Stopień prawy-zarysowany.
- Zawias dolny drzwi pp-ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej.
- Poszerzenie błotnika pp- odpryski powłoki lakierowej.
- Poszerzenie błotnika pl- odpryski powłoki lakierowej.

- Zawias dolny drzwi tp-ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej.
- Zawias górny drzwi tl-ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej.



**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu     | L / P | Rodzaj uszkodzenia              | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------|-------|---------------------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl. | L     | Zabrudzony, pęknięcia materiału |      |         |
| 2    | Akumulator         |       | Zużyty.                         |      |         |

-Wykładziny komory bagażnika- zabrudzenia,zarysowania.

Układ klimatyzacji uruchomiono- prawidłowa zdolność chłodzenia.

**JAZDA KONTROLNA**

Pojazd odpalony z zewnętrznego źródła prądu z uwagi na niską moc rozruchową akumulatora (akumulator zużyty)- do weryfikacji w warunkach warsztatowych.

Wykonano jazdę próbną w warunkach parkingowych (nawierzchnia żwirowa) pozwalającą na zgrubne określenie stanu technicznego z prędkością nie przekraczającą 20 km/h:

1. Silnik – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale prędkości obrotowych. Świeci się kontrolka silnika- do weryfikacji w warunkach warsztatowych. System Start/Stop niedostępny.
2. Skrzynia biegów – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale przełożeń.
3. Układ hamulcowy wykazuje poprawną skuteczność pracy.
4. Układ kierowniczy – pracuje poprawnie.

Świeci się kontrolka usterki układu kontroli ciśnienia w ogumieniu- do weryfikacji w warunkach warsztatowych.

Widoczny komunikat o niskim ciśnieniu w ogumieniu.

Konieczne wykonanie czynności serwisowych.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

|    |                                                |      |                              |
|----|------------------------------------------------|------|------------------------------|
| 1  | Książka serwisowa                              | NIE  | Brak poświadczeń przeglądów. |
| 2  | Kluczyki (ilość sztuk)                         |      | Jeden klucz                  |
| 3  | Dowód rejestracyjny                            | NIE  | Okazano scan. karty pojazdu. |
| 4  | Zestaw narzędzi fabrycznych                    | TAK  |                              |
| 5  | Podnośnik samochodowy                          | TAK  |                              |
| 6  | Instrukcja obsługi                             | NIE  |                              |
| 7  | Gaśnica                                        | TAK  |                              |
| 8  | Trójkąt ostrzegawczy                           | TAK  |                              |
| 9  | Apteczka                                       | NIE  |                              |
| 10 | Zabezpieczenia antykradzieżowe koła zapasowego | Brak |                              |

Zgodnie z informacją CEPIK w dniu 05.01.2024r zgłoszono kradzież pojazdu. W dniu 12.05.2026r odnaleziono pojazd i zakończono poszukiwania.

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

**1 Pochodzenie pojazdu**

Pojazd z rynku krajowego

**2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym


Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych. Fabryka Wycen Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w kompletacji pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych,

konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*



**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6





Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12





Fot. nr 13




Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18





Fot. nr 19




Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24





Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30





Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36





Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42





Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48





Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54





Fot. nr 55




Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60






Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66





Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72





Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78






Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84





Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90






Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

**Opinia numer: 07/05/2026SG**

z dnia: 2026/05/22

**Klauzule i zastrzeżenia:**

1. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
7. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazd lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
8. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
9. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
10. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.