

Nr zlecenia: ZLECENIE ZGODNIE Z UMOWĄ

z dnia: 18.05.2026

Zleceniodawca:

BPCE Equipment Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Łucka 9
00-842 Warszawa

Rzeczoznawca:

Sebastian Kurmanowski upr.AUTOCONS 1234,RS01444.



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu na potrzeby sprzedaży.

PODSTAWA OPINII

- Zlecenie właściciela zgodnie z obowiązującą umową.
- Oględziny pojazdu w dniu 20.05.2026r. na parkingu w miejscowości Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.
- Karta pojazdu (scan) seria/numer KP/AAC6404062.
- Instrukcja określania wartości pojazdów nr 01/2016 oraz 01/2024.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [T] V-2026

Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy*	VIN:	1 C 4 H J X E U 8 J W 2 1 8 8 9 8
Marka:	JEEP	Nr rejestracyjny:	RZ9550U
Model pojazdu:	Wrangler Unlimited JL CRD MR`19 E6d	Nr Info-Ekspert:	316-00754
Wersja:	Sahara Aut.	Rok produkcji:	2018

Wskazanie drogomierza	49666 km
Data pierwszej rejestracji	28.09.2018
Data ważności badania technicznego	07.11.2024
Rodzaj nadwozia	z dachem twardym z tworzywa 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całkow.	2585 kg

Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2143 ccm / 147kW (200KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4WD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	SZARY 2-warstwowy typu mika

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	31	Reflektory automatycznie włączane
2	Bezkluczykowy system dostępu do pojazdu Keyless Enter-n-Go	32	Reflektory przednie LED
3	Czujniki parkowania - przód	33	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie
4	Czujniki parkowania - tył	34	Stabilizator osi przedniej
5	Dach twardy (Hard Top) lakierowany w kolorze nadwozia	35	Stabilizator osi tylnej
6	Dyferencjał osi przedniej otwarty	36	Sterowanie radiem w kierownicy
7	Dyferencjał osi tylnej otwarty	37	Stopnie boczne rurowe
8	Dywaniki przód/tył	38	System alarmowy automatyczny E-Call
9	Fotel kierowcy regulowany manulanie w 6 kierunkach	39	System Apple Carplay
10	Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach	40	System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu Keyless Enter-n-Go z przyciskiem Start/Stop
11	Funkcja Android Auto	41	System kontroli trakcji BLD
12	Gniazdo 12V	42	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
13	Gniazdo 12V w bagażniku	43	System przeciwdziałający przewróceniu się pojazdu ERM
14	Immobilizer	44	System stabilizacji toru jazdy ESC
15	Kamera cofania Park View	45	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
16	+Kierownica ogrzewana	46	System ułatwiający zjazd z dużych pochyłości HDC
17	Kierownica pokryta skórą	47	System wspomagania nagłego hamowania
18	Klimatyzacja automatyczna	48	Szyby przednie regulowane elektrycznie
19	Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym	49	Szyby tylne przyciemniane
20	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	50	Światła do jazdy dziennej LED
21	Nadkola w kolorze nadwozia	51	Światła p/mgielne przednie LED
22	Ogranicznik prędkości aktywny	52	Światła tylne LED
23	Ośłona chłodnicy w kolorze nadwozia	53	Światła z automatyczną regulacją kąta pochylenia
24	Ośłona skrzyni rozdzielczej	54	+Tarcze kół ze stopów lekkich 17
25	Ośłona zbiornika paliwa	55	Tempomat
26	Ośłony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	56	Usługi Uconnect LIVE Services
27	Oświetlenie wnętrza Ambiente (LED)	57	Wykładzina bagażnika
28	Pałąk bezpieczeństwa	58	Wyświetlacz 7" TFT kolorowy
29	Pałąk przedni z lampą oświetlenia wnętrza z wyłącznikiem	59	Zamek centralny
30	Poduszki powietrzne boczne przednie	60	Złącze "USB"
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	Audio System Alpine Głośnik subwoofer Głośniki 6 szt. Wzmacniacz audio 460W		
2	Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego		
3	Komputer pokładowy z wyświetlaczem, wskaźnikami temperatury i kompasem		

- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Komputer pokładowy
- Kompas
- 4

Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie

Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie

Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 5

Pakiet dla palących

Zapalniczka

Popielniczka
- 6

Pakiet świateł Premium LED

Światła z automatyczną regulacją kąta pochylenia

Czujniki parkowania - przód

Reflektory przednie LED

Światła do jazdy dziennej LED

Światła tylne LED

Światła p/mgienne przednie LED
- 7

Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera

Poduszka powietrzna kierowcy

Poduszka powietrzna pasażera
- 8

System multimedialny uconnect 8.4 z nawigacją satelitarną

System nawigacji satelitarnej

System multimedialny uconnect 8.4

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1

+Hak holowniczy
- 2

Lakier metalizowany
- 3

Pakiet Premierowy (dopłata)

System nawigacji satelitarnej

Fotel kierowcy podgrzewany

Fotel pasażera podgrzewany

Światła z automatyczną regulacją kąta pochylenia

Tapicerka foteli ze skóry

Podsufitka

Czujniki parkowania - przód

Reflektory przednie LED

Światła do jazdy dziennej LED

Światła tylne LED

System monitorowania martwego pola BSM

Bezkluczykowy system dostępu do pojazdu Enter&Go

System multimedialny uconnect 8.4

Światła p/mgienne przednie LED

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ					Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*COOPER	295/70	R17	121/118Q	DISCOVERER S/T MAX (2017)	10,0
Przednie prawe:	*COOPER	295/70	R17	121/118Q	DISCOVERER S/T MAX (2017)	10,0
Tylne lewe:	*COOPER	295/70	R17	121/118Q	DISCOVERER S/T MAX (2017)	10,0
Tylne prawe:	*COOPER	295/70	R17	121/118Q	DISCOVERER S/T MAX (2017)	10,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ

(+)

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 15.05.2018. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 4 miesiące później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE

(+)

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PRZEBIEG (+)

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 152 800 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 103 134 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 13,41%.

KOREKTY RÓŻNE:

Aktualność badań technicznych (-)

Podstawą do zastosowania korekty jest wada prawna w postaci zakazu użytkowania pojazdu na dzień 24.05.2026, koszt wykonania wymaganego badania technicznego jak też, szczególnie w przypadku pojazdów wieloletnich i trwale wyłączonych z eksploatacji, ewentualna konieczność przeprowadzenia usprawniającej pojazd naprawy. Wartość korekty została oszacowana automatycznie, na podstawie okresu eksploatacji pojazdu: 92 mies.

Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu (-)

Zdecydowanie chętniej kupowane są pojazdy o udokumentowanym stanie technicznym, potwierdzonym książką serwisową przeglądów technicznych i napraw. W praktyce użytkowania samochodów w Polsce wykonywanie przeglądów okresowych w sieci serwisowej producenta jest stosowane w początkowym okresie, zwykle nie przekraczającym 5 lat. Brak dokumentacji serwisowej szczególnie w pierwszych latach użytkowania pojazdu może być powodem stosowania korekty ujemnej a regularne wykonywanie przeglądów starszych pojazdów udokumentowane w książce serwisowej lub rachunkami i potwierdzone dobrym stanem technicznym pojazdu korekty dodatniej.

Stwierdzone braki i uszkodzenia (-)

Jeden klucz (-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM (-)

KOREKTA ZA OGUMIENIE (-)

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Zużycie poszczególnych opon zostało określone z uwzględnieniem zmierzonej wysokości ich bieżnika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	P	Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	L	Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	P	Ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej		
6	Próg	L	Zadrapania powłoki.		
7	Próg	P	Zadrapania powłoki.		



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki.		
2	Krata wlotu powietrza		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

- Zaczep holowniczy tylny lewy- zarysowania.
- Poszerzenie błotnika tp- zarysowania,odpryski powłoki lakierowej.
- Zawias dolny drzwi tp-ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej.
- Zawias górny drzwi tl-ogniska korozji ze spęcherzeniami powłoki lakierowej.

- Poszerzenie błotnika przedniego prawego - odpryski powłoki lakierowej.
- Poszerzenie błotnika przedniego lewego - odpryski powłoki lakierowej.
- Główka haka holowniczego - brak . Pojazd posiada belkę haka wraz z gniazdem elektrycznym.



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kanapa tylna		Zabrudzenia.		
2	Akumulator		Zużyty.		

-Wykładziny komory bagażnika- zabrudzenia,zarysowania.

Układ klimatyzacji uruchomiono- prawidłowa zdolność chłodzenia.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

Pojazd posiada tarcze aluminiowe firmy American Racing w miejsce fabrycznych.

JAZDA KONTROLNA

Pojazd odpalony z zewnętrznego źródła prądu z uwagi na niską moc rozruchową akumulatora (akumulator zużyty)- do weryfikacji w warunkach warsztatowych.

Wykonano jazdę próbną w warunkach parkingowych (nawierzchnia żwirowa) pozwalającą na zgrubne określenie stanu technicznego z prędkością nie przekraczającą 20 km/h:

1. Silnik – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale prędkości obrotowych. Świeci się kontrolka silnika- do weryfikacji w warunkach warsztatowych. System Start/Stop niedostępny.
2. Skrzynia biegów – pracuje poprawnie w sprawdzonym przedziale przełożeń.
3. Układ hamulcowy wykazuje poprawną skuteczność pracy.
4. Układ kierowniczy – pracuje poprawnie.

Świeci się kontrolka usterki układu kontroli ciśnienia w ogumieniu- do weryfikacji w warunkach warsztatowych.

Widoczny komunikat o niskim ciśnieniu w ogumieniu.

Konieczne wykonanie czynności serwisowych.

Widoczny komunikat o usterce układu Park Sense. Kamera cofania niesprawna- do weryfikacji w warunkach warsztatowych.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK	Brak poświadczeń przeglądów.
2	Kluczyki (ilość sztuk)		Jeden klucz
3	Dowód rejestracyjny	NIE	Okazano scan. karty pojazdu.
4	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK	
5	Podnośnik samochodowy	TAK	
6	Instrukcja obsługi	TAK	
7	Gaśnica	TAK	
8	Trójkąt ostrzegawczy	TAK	
9	Apteczka	NIE	

Zgodnie z informacją CEPIK w dniu 05.01.2024r zgłoszono kradzież pojazdu. W dniu 12.05.2026r odnaleziono pojazd i zakończono poszukiwania.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Pojazd z rynku krajowego

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym

Dane dotyczące pojazdu zostały przyjęte w oparciu o przedstawione dokumenty i zgodnie z zakresem zlecenia nie były weryfikowane, nie badano także zgodności wskazania drogomierza z faktycznym całkowitym przebiegiem

pojazdu ani poprawności naniesienia numerów identyfikacyjnych. Fabryka Wycen Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w kompletacji pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49




Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66




Fot. nr 67




Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71




Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

Opinia numer: 08/05/2026SG

z dnia: 24.05.2026

Klauzule i zastrzeżenia:

1. Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
2. Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
3. Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
6. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
7. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazd lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
8. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
9. Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
10. Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.